

耐震診断結果等一覧表

令和元年5月現在

No.	学校名	棟	建築年月	耐震診断結果			補強後 構造耐震 指標 (Is値)	備考 (診断結果等により計画が変わる場合があります。)	
				優先度調査 ランク	一次診断 構造耐震 指標 (Is値)	二次診断等 構造耐震 指標 (Is値)			
1	中央小	校舎	H22.9				新耐震基準につき耐震化不要		
		体育館	H23.6						
2	東小	北校舎普通教室棟	S54.08		0.48	0.75	-	耐震性が高いため耐震化不要 H23年度耐震化完了	
		北校舎特別教室棟	S56.03		0.20	0.47	0.77		
		南校舎管理教室棟	S56.03		0.50	0.34	0.73		
		体育館	S51.03	4		0.20	0.79		
3	西小	東校舎図書室棟	S39.03			0.21	-	H24年度に解体完了 H23年度に耐震化完了 H24年度に耐震化完了	
		南校舎	S47.03			0.49	0.74		
		北校舎	S47.03			0.53	0.75		
		体育館	S47.03			0.58	0.88		
4	北小	校舎	S10.08			lw=0.27		H30～32(2020)年度に耐震化工事実施 H26年度に耐震化完了	
		体育館	S50.03				0.71		0.81
5	菊沢東小	東校舎	S52.12				0.76	-	耐震性が高いため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 H24年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要
		西校舎	S59.3						
		西校舎	S52.12		0.53	0.60		0.73	
		体育館	H17.12						
6	菊沢西小	校舎	H2.3					新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	H15.11						
7	石川小	校舎管理教室棟	S59.2					新耐震基準につき耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎特別教室棟	S59.2						
		体育館	S62.8						
8	津田小	北校舎	S63.3					新耐震基準につき耐震化不要	
		南校舎	H7.12						
		体育館	H14.12						
9	池ノ森小	校舎	H1.4					新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	H1.3						
10	さつきが丘小	中校舎西教室棟	S50.04		0.26	0.36	0.79	H23年度に耐震化完了 H22年度に耐震化完了	
		南校舎西管理教室棟	S53.10		0.19	0.45	0.79		
		北校舎特別教室棟	S51.1		0.21	0.28	0.72		
		中校舎東教室棟	S53.10		0.25	0.28	0.80		
		南校舎東教室棟	S53.10		0.29	0.29	0.73		
		体育館	S53.03	5		0.23	1.19		
11	みどりが丘小	校舎	H4.12					新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎食堂棟	H4.12						
		校舎	H18.2						
		体育館	H4.12						
12	北押原小	東校舎	S57.12					新耐震基準につき耐震化不要	
		西校舎	S57.12						
		体育館	S62.2						
13	加園小	校舎	H6.9					新耐震基準につき耐震化不要	
		食堂棟	H6.9						
		体育館	H6.11						
14	板荷小	校舎	H2.5					新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎食堂棟	H2.5						
		体育館	S62.2						
15	南摩小	校舎	S62.3					新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	S63.2						
16	上南摩小	校舎	H3.5					新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	H1.1						
17	南押原小	西校舎	S63.7					木造平屋建て(500㎡以下)のため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 木造平屋建て(500㎡以下)のため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要 H27年度耐震化完了	
		中校舎	S63.7						
		東校舎	S63.7						
		校舎食堂棟	S63.7						
		体育館	S51.03	5		0.15	0.71		
18	楡木小	南校舎管理特別教室棟	S48.02				0.56	0.72	H8年度に耐震化完了 RC造平屋建て(200㎡以下)のため耐震化不 H9年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要
		北校舎低学年教室棟	S48.02						
		北校舎中高学年教室棟	S48.02				0.40	0.79	
		体育館	H1.2						
19	みなみ小	校舎食堂棟	S56.02				0.87	耐震性が高いため耐震化不要 H25年度耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎	S56.02		0.74	0.56	0.97		
		体育館	S57.01						
20	粟野小	校舎	H26.3					新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	H26.10						

耐震診断結果等一覧表

令和元年5月現在

No.	学校名	棟	建築年月	耐震診断結果			補強後 構造耐震 指標 (Is値)	備考 (診断結果等により計画が変わる場合があります。)
				優先度 ランク	一次診断 構造耐震 指標 (Is値)	二次診断等 構造耐震 指標 (Is値)		
21	清洲第一小	校舎	H8.3				新耐震基準につき耐震化不要 H25年度耐震化完了	
		体育館	S53.12	4	0.36	1.42		
22	清洲第二小	校舎	S60.1				新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	S61.7					
23	永野小	校舎	S48.03		0.38	0.54	H24年度に耐震化完了 耐震性が高いため耐震化不要	
		体育館	S55.12	4	1.05	0.83		
24	粕尾小	校舎	S46.07			0.45	H24年度に耐震化完了 木造平屋建て(500㎡以下)のため耐震化不要 H24年度に耐震化完了	
		校舎特別教室棟	S40.11					
		体育館	S55.02	5	0.34	0.77		
1	東中	校舎 特別教室棟	H13.10				新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎 管理普通教室棟	H13.10					
		校舎 玄関多目的棟	H15.1					
		校舎 普通教室棟	H15.1					
2	西中	校舎 管理普通教室棟	H16.12				新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎 特別教室棟	H18.9					
		校舎 多目的室棟	H18.9					
		体育館	H20.2					
3	北中	北校舎東側	S49.3		0.17	0.40	H23年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要	
		北校舎中側	S53.2		0.2	0.37		
		北校舎西側	S60.2					
		南校舎特別教室棟	S63.3					
		渡り廊下	S63.3					
4	北犬飼中	体育館	S52.1			0.26	H22年度に耐震化完了 H8年度に耐震化完了 新耐震基準につき耐震化不要 H9年度に耐震化完了 耐震性が高いため耐震化不要 新耐震基準につき耐震化不要	
		中校舎普通教室棟	S49.3					
		中校舎普通教室棟	S57.9					
		西校舎管理棟	S49.03		0.51	0.80		
		北校舎食堂棟	S50.03		0.92			
		南校舎特別教室棟	S50.03		0.93			
		ホール	S50.03		1.70			
		南校舎特別教室棟	H5.7		1.34			
中校舎普通教室棟	H5.7		0.93					
5	北押原中	校舎 普通教室棟	S61.6				新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎 管理特別教室棟	S62.2					
		体育館	H29.3					
6	加蘇中	校舎	H1.3				新耐震基準につき耐震化不要 H26年度耐震化完了	
		体育館	S54.02	5	0.33	0.85		
7	板荷中	校舎	H7.7				新耐震基準につき耐震化不要 H26年度耐震化完了	
		体育館	S55.02	5	0.32	0.83		
8	南摩中	校舎	S61.8				新耐震基準につき耐震化不要 H25年度耐震化完了	
		体育館	S53.02	4	0.22	0.75		
9	南押原中	校舎 普通教室棟	S60.2				新耐震基準につき耐震化不要	
		校舎 特別教室棟	S60.2					
		体育館	H7.12					
10	粟野中	校舎	H14.10				新耐震基準につき耐震化不要	
		体育館	H14.10					
小学校	校舎	49棟	うち耐震化未完了棟数	1棟				
	屋体	24棟	"	0棟				
中学校	校舎	28棟	うち耐震化未完了棟数	0棟				
	屋体	10棟	"	0棟				
合計		111棟	うち耐震化未完了棟数	1棟				
耐震化率				99.2%				