

耐震診断結果等一覧表

令和3年2月現在

No.	学校名	棟	建築年月	耐震診断結果			補強後 構造耐震 指標 (Is値)	備 考 (診断結果等により計画が変わる場合があります。)
				優先度調査 優先度 ランク	一次診断 構造耐震 指標 (Is値)	二次診断等 構造耐震 指標 (Is値)		
1	中央小	校舎 体育館	H22.9 H23.6					新耐震基準につき耐震化不要
2	東小	北校舎普通教室棟	S54.08		0.48	0.75	-	耐震性が高いため耐震化不要
		北校舎特別教室棟	S56.03		0.20	0.47	0.77	H23年度耐震化完了
		南校舎管理教室棟	S56.03		0.50	0.34	0.73	
		体育館	S51.03	4		0.20	0.79	H22年度に耐震化完了
3	西小	東校舎図書室棟	S39.03			0.21	-	H24年度に解体完了
		南校舎	S47.03			0.49	0.74	H23年度に耐震化完了
		北校舎	S47.03			0.53	0.75	H24年度に耐震化完了
		体育館	S47.03			0.58	0.88	
4	北小	校舎	S10.08			Iw=0.27	Iw=1.22	令和2年度に耐震化完了
		体育館	S50.03			0.71	0.81	H26年度に耐震化完了
5	菊沢東小	東校舎	S52.12			0.76	-	耐震性が高いため耐震化不要
		西校舎	S59.3					新耐震基準につき耐震化不要
		西校舎	S52.12		0.53	0.60	0.73	H24年度に耐震化完了
		体育館	H17.12					新耐震基準につき耐震化不要
6	菊沢西小	校舎	H2.3					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	H15.11					
7	石川小	校舎管理教室棟	S59.2					新耐震基準につき耐震化不要
		校舎特別教室棟	S59.2					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	S62.8					
8	津田小	北校舎	S63.3					新耐震基準につき耐震化不要
		南校舎	H7.12					
		体育館	H14.12					
9	池ノ森小	校舎	H1.4					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	H1.3					
10	さつきが丘小	中校舎西教室棟	S50.04		0.26	0.36	0.79	H23年度に耐震化完了
		南校舎西管理教室棟	S53.10		0.19	0.45	0.79	
		北校舎特別教室棟	S51.1		0.21	0.28	0.72	
		中校舎東教室棟	S53.10		0.25	0.28	0.80	H22年度に耐震化完了
		南校舎東教室棟	S53.10		0.29	0.29	0.73	
		体育館	S53.03	5		0.23	1.19	
11	みどりが丘小	校舎	H4.12					
		校舎食堂棟	H4.12					新耐震基準につき耐震化不要
		校舎	H18.2					
		体育館	H4.12					
12	北押原小	東校舎	S57.12					新耐震基準につき耐震化不要
		西校舎	S57.12					
		体育館	S62.2					
13	加園小	校舎	H6.9					新耐震基準につき耐震化不要
		食堂棟	H6.9					
		体育館	H6.11					
14	板荷小	校舎	H2.5					新耐震基準につき耐震化不要
		校舎食堂棟	H2.5					
		体育館	S62.2					
15	南摩小	校舎	S62.3					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	S63.2					
16	上南摩小	校舎	H3.5					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	H1.1					
17	南押原小	西校舎	S63.7					木造平屋建て(500m²以下)のため耐震化不要
		中校舎	S63.7					新耐震基準につき耐震化不要
		東校舎	S63.7					木造平屋建て(500m²以下)のため耐震化不要
		校舎食堂棟	S63.7					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	S51.03	5		0.15	0.71	H27年度耐震化完了
18	榆木小	南校舎管理特別教室棟	S48.02			0.56	0.72	H8年度に耐震化完了
		北校舎低学年教室棟	S48.02					RC造平屋建て(200m²以下)のため耐震化不
		北校舎中高学年教室棟	S48.02			0.40	0.79	H9年度に耐震化完了
		体育館	H1.2					新耐震基準につき耐震化不要
19	みなみ小	校舎食堂棟	S56.02			0.87		耐震性が高いため耐震化不要
		校舎	S56.02		0.74	0.56	0.97	H25年度耐震化完了
		体育館	S57.01					新耐震基準につき耐震化不要
20	粟野小	校舎	H26.3					新耐震基準につき耐震化不要
		体育館	H26.10					

耐震診断結果等一覧表

令和3年2月現在