

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	23	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校			
施設名	北小学校				所管部局	教育委員会				
					所管課	教育総務課				
所在地	泉町 2457		地区名	鹿沼	財産区分	行政	運営方式	その他		
設置目的	義務教育施設									
根拠法令等	学校教育法									
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画					
主な事業	小学校の整備									
	学校施設の耐震化の推進									
	校舎等施設整備の整備充実									
総延べ床面積	6103.00 m ²		建物数	10	複合化状況	単独				
敷地面積	19483.00 m ²		土地保有状況	所有		避難所指定	○			
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	市職員（保育士・保健師）欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す			
	0人	0人	1人	3人	0人	0人				
用途指定区域	第一種住居地域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-		

II ストック (建物基礎情報)									
①	建物名	校舎			建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	2266.50 m ²	竣工年		1935年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	4533.00 m ²	建築費・取得金額		294,640千円		耐震補強	未実施	
②	建物名	便所			建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	88.00 m ²	竣工年		1935年		耐震診断	未実施	
	延べ床面積	88.00 m ²	建築費・取得金額		5,720千円		耐震補強	未実施	
③	建物名	廊下			建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	48.00 m ²	竣工年		1935年		耐震診断	未実施	
	延べ床面積	48.00 m ²	建築費・取得金額		千円		耐震補強	未実施	
④	建物名	体育館			建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	796.00 m ²	竣工年		1975年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	796.00 m ²	建築費・取得金額		63,680千円		耐震補強	実施済	
⑤	建物名	玄関			建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	28.00 m ²	竣工年		1975年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	28.00 m ²	建築費・取得金額		1,820千円		耐震補強	未実施	

鹿沼市公共施設運営状況 個票

⑥	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	198.00 m ²	竣工年	1970 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	396.00 m ²	建築費・取得金額	41,180 千円		耐震補強	未実施
⑦	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	109.00 m ²	竣工年	1959 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	109.00 m ²	建築費・取得金額	10,240 千円		耐震補強	未実施
⑧	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	28.00 m ²	竣工年	1975 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	28.00 m ²	建築費・取得金額	千円		耐震補強	未実施
⑨	建物名	便所		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	37.00 m ²	竣工年	1977 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	37.00 m ²	建築費・取得金額	2,960 千円		耐震補強	未実施
⑩	建物名	便所		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	40.00 m ²	竣工年	1999 年		耐震診断	-
	延べ床面積	40.00 m ²	建築費・取得金額	10,477 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物