


鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	29	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校			
施設名	さつきが丘小学校				所管部局	教育委員会				
					所管課	教育総務課				
所在地	茂呂 1086-5		地区名	北犬飼	財産区分	行政	運営方式	その他		
設置目的	義務教育施設									
根拠法令等	学校教育法									
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画					
主な事業	小学校の整備									
	学校施設の耐震化の推進									
	校舎等施設整備の整備充実									
総延べ床面積	7578.00 m ²		建物数	9	複合化状況	単独				
敷地面積	26487.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	○		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	市職員（保育士・保健師）欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す			
	1人	0人	0人	4人	0人	0人				
用途指定区域	第二種住居地域・調整区域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-		

II ストック (建物基礎情報)									
①	建物名	校舎			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	558.00 m ²	竣工年		1975年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	1673.00 m ²	建築費・取得金額		153,980千円		耐震補強	実施済	
②	建物名	校舎			建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	32.00 m ²	竣工年		1985年		耐震診断	-	
	延べ床面積	32.00 m ²	建築費・取得金額		3,200千円		耐震補強	-	
③	建物名	校舎			建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	452.00 m ²	竣工年		1978年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	1355.00 m ²	建築費・取得金額		328,800千円		耐震補強	実施済	
④	建物名	校舎			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	838.00 m ²	竣工年		1976年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	1675.00 m ²	建築費・取得金額		157,030千円		耐震補強	実施済	
⑤	建物名	校舎			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	331.00 m ²	竣工年		1978年		耐震診断	実施済	

鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	661.00 m ²	建築費・取得金額	69,380 千円	耐震補強	実施済	
⑥	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	390.00 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	1169.00 m ²	建築費・取得金額	122,180 千円		耐震補強	実施済
⑦	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	853.00 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	853.00 m ²	建築費・取得金額	82,250 千円		耐震補強	実施済
⑧	建物名	クラブハウス		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	138.00 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	138.00 m ²	建築費・取得金額	11,040 千円		耐震補強	実施済
⑨	建物名	屋外トイレ		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	22.00 m ²	竣工年	2002 年		耐震診断	-
	延べ床面積	22.00 m ²	建築費・取得金額	5,640 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物