

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	39	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校		
施設名	榆木小学校				所管部局	教育委員会			
					所管課	教育総務課			
所在地	榆木町 70-2	地区名	南押原	財産区分	行政	運営方式	その他		
設置目的	義務教育施設								
根拠法令等	学校教育法								
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画				
主な事業	小学校の整備								
	学校施設の耐震化の推進								
	校舎等施設整備の整備充実								
総延べ床面積	2929.00 m <sup>2</sup>	建物数	4	複合化状況	単独				
敷地面積	10454.00 m <sup>2</sup>	土地保有状況		所有		避難所指定	○		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員			
	0人	0人	1人	1人	0人	0人			
用途指定区域	第一種住居地域・調整区域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	1057.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1973年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	1889.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		255,010千円	耐震補強	実施済
②	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	1026.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1988年		耐震診断	-
	延べ床面積	960.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		215,790千円	耐震補強	-
③	建物名	体育器具庫		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	29.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1989年		耐震診断	-
	延べ床面積	29.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		1,493千円	耐震補強	-
④	建物名	プール更衣室		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	51.00 m <sup>2</sup>	竣工年	2003年		耐震診断	-
	延べ床面積	51.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		10,815千円	耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

- 耐震補強…
- 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物
  - 「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
  - 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
  - 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
  - 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物