

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) |                         |      |         |         |               |  |                                     |      |      |   |
|-----------------|-------------------------|------|---------|---------|---------------|--|-------------------------------------|------|------|---|
| 施設 ID           | 47                      | 施設分類 | 学校教育系施設 |         |               | 細分類  | 中学校                                 |      |      |   |
| 施設名             | 東中学校                    |      |         |         |               | 所管部局   | 教育委員会                               |      |      |   |
|                 |                         |      |         |         |               | 所管課  | 教育総務課                               |      |      |   |
| 所在地             | 府中町 393                 |      | 地区名     | 鹿沼      |               | 財産区分   | 行政                                  | 運営方式 | その他  |   |
| 設置目的            | 義務教育施設                  |      |         |         |               |  |                                     |      |      |   |
| 根拠法令等           | 学校教育法                   |      |         |         |               |  |                                     |      |      |   |
| 主な利用対象          | 市民                      |      |         | 関係計画    | 小中学校適正配置等基本計画 |  |                                     |      |      |   |
| 主な事業            | 中学校の整備                  |      |         |         |               |  |                                     |      |      |   |
|                 | 学校施設の耐震化の推進             |      |         |         |               |  |                                     |      |      |   |
|                 | 校舎等施設整備の整備充実            |      |         |         |               |  |                                     |      |      |   |
| 総延べ床面積          | 11717.00 m <sup>2</sup> |      | 建物数     | 7       |               | 複合化状況  | 単独                                  |      |      |   |
| 敷地面積            | 27015.00 m <sup>2</sup> |      | 土地保有状況  |         | 所有            |  | 避難所指定                               | ○    |      |   |
| 市職員配置状況         | 正職員                     | 嘱託職員 | 臨時職員    |         |               |  | 備考欄                                 |      |      |   |
|                 |                         |      | 一般事務補助  | 保育士・保健師 | 看護師・調理員       | 作業員  | 市職員（保育士・保健師）欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す |      |      |   |
|                 | 1人                      | 0人   | 1人      | 4人      | 0人            | 0人   |                                     |      |      |   |
| 用途指定区域          | 第一種住居地域                 |      | 建ぺい率    | 60      |               | 容積率  | 200                                 |      | 防火指定 | - |

| II ストック (建物基礎情報) |       |                        |  |          |              |    |      |     |      |  |
|------------------|-------|------------------------|--|----------|--------------|----|------|-----|------|--|
| ①                | 建物名   | 校舎                     |  |          | 建物保有状況       | 所有 |      | 主構造 | RC 造 |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 2001 年       |    | 耐震診断 | -   |      |  |
|                  | 延べ床面積 | 9284.00 m <sup>2</sup> |  | 建築費・取得金額 | 2,163,399 千円 |    | 耐震補強 | -   |      |  |
| ②                | 建物名   | 屋内運動場                  |  |          | 建物保有状況       | 所有 |      | 主構造 | S 造  |  |
|                  | 建築面積  | 1864.62 m <sup>2</sup> |  | 竣工年      | 2012 年       |    | 耐震診断 | -   |      |  |
|                  | 延べ床面積 | 2244.00 m <sup>2</sup> |  | 建築費・取得金額 | 414,850 千円   |    | 耐震補強 | -   |      |  |
| ③                | 建物名   | 体育用具置場                 |  |          | 建物保有状況       | 所有 |      | 主構造 | 木造   |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 1973 年       |    | 耐震診断 | 未実施 |      |  |
|                  | 延べ床面積 | 32.00 m <sup>2</sup>   |  | 建築費・取得金額 | 1,920 千円     |    | 耐震補強 | 未実施 |      |  |
| ④                | 建物名   | プール付属室                 |  |          | 建物保有状況       | 所有 |      | 主構造 | S 造  |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 1972 年       |    | 耐震診断 | 未実施 |      |  |
|                  | 延べ床面積 | 67.00 m <sup>2</sup>   |  | 建築費・取得金額 | 6,290 千円     |    | 耐震補強 | 未実施 |      |  |
| ⑤                | 建物名   | 部室                     |  |          | 建物保有状況       | 所有 |      | 主構造 | 木造   |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 1973 年       |    | 耐震診断 | 未実施 |      |  |
|                  | 延べ床面積 | 68.00 m <sup>2</sup>   |  | 建築費・取得金額 | 6,120 千円     |    | 耐震補強 | 未実施 |      |  |

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

|   | 建物名   | 物置      | 建物保有状況   | 所有       | 主構造  | 木造  |
|---|-------|---------|----------|----------|------|-----|
| ⑥ | 建築面積  | 不明㎡     | 竣工年      | 1990 年   | 耐震診断 | -   |
|   | 延べ床面積 | 12.00 ㎡ | 建築費・取得金額 | 720 千円   | 耐震補強 | -   |
|   | 建物名   | 物置      | 建物保有状況   | 所有       | 主構造  | S 造 |
| ⑦ | 建築面積  | 不明㎡     | 竣工年      | 2005 年   | 耐震診断 | -   |
|   | 延べ床面積 | 10.00 ㎡ | 建築費・取得金額 | 1,974 千円 | 耐震補強 | -   |

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物