

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) |                         |      |         |         |               |  |  |      |      |   |
|-----------------|-------------------------|------|---------|---------|---------------|--|--|------|------|---|
| 施設 ID           | 56                      | 施設分類 | 学校教育系施設 |         |               | 細分類  | 中学校  |      |      |   |
| 施設名             | 粟野中学校                   |      |         |         |               | 所管部局   | 教育委員会  |      |      |   |
|                 |                         |      |         |         |               | 所管課  | 教育総務課  |      |      |   |
| 所在地             | 口栗野 1160                |      | 地区名     | 栗野      |               | 財産区分   | 行政   | 運営方式 | その他  |   |
| 設置目的            | 義務教育施設                  |      |         |         |               |  |  |      |      |   |
| 根拠法令等           | 学校教育法                   |      |         |         |               |  |  |      |      |   |
| 主な利用対象          | 市民                      |      |         | 関係計画    | 小中学校適正配置等基本計画 |  |  |      |      |   |
| 主な事業            | 中学校の整備                  |      |         |         |               |  |  |      |      |   |
|                 | 学校施設の耐震化の推進             |      |         |         |               |  |  |      |      |   |
|                 | 校舎等施設整備の整備充実            |      |         |         |               |  |  |      |      |   |
| 総延べ床面積          | 10296.81 m <sup>2</sup> |      | 建物数     | 10      |               | 複合化状況  | 単独   |      |      |   |
| 敷地面積            | 32827.00 m <sup>2</sup> |      | 土地保有状況  |         | 所有            |  | 避難所指定  | ○    |      |   |
| 市職員配置状況         | 正職員                     | 嘱託職員 | 臨時職員    |         |               |  | 備考欄  |      |      |   |
|                 |                         |      | 一般事務補助  | 保育士・保健師 | 看護師・調理員       | 作業員  | 平成 15 年開校<br>市職員 (保育士・保健師) 欄<br>の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す |      |      |   |
|                 | 1 人                     | 0 人  | 1 人     | 2 人     | 0 人           | 0 人  |  |      |      |   |
| 用途指定区域          | 非線引き区域                  |      | 建ぺい率    | -       |               | 容積率  | -  |      | 防火指定 | - |

| II ストック (建物基礎情報) |       |                        |  |          |              |  |      |      |  |
|------------------|-------|------------------------|--|----------|--------------|--|------|------|--|
| ①                | 建物名   | 校舎                     |  | 建物保有状況   | 所有           |  | 主構造  | RC 造 |  |
|                  | 建築面積  | 3159.39 m <sup>2</sup> |  | 竣工年      | 2002 年       |  | 耐震診断 | -    |  |
|                  | 延べ床面積 | 7102.48 m <sup>2</sup> |  | 建築費・取得金額 | 1,428,525 千円 |  | 耐震補強 | -    |  |
| ②                | 建物名   | 屋内運動場                  |  | 建物保有状況   | 所有           |  | 主構造  | RC 造 |  |
|                  | 建築面積  | 1656.60 m <sup>2</sup> |  | 竣工年      | 2002 年       |  | 耐震診断 | -    |  |
|                  | 延べ床面積 | 2436.33 m <sup>2</sup> |  | 建築費・取得金額 | 620,822 千円   |  | 耐震補強 | -    |  |
| ③                | 建物名   | 開放施設                   |  | 建物保有状況   | 所有           |  | 主構造  | RC 造 |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 2002 年       |  | 耐震診断 | -    |  |
|                  | 延べ床面積 | 234.00 m <sup>2</sup>  |  | 建築費・取得金額 | 64,130 千円    |  | 耐震補強 | -    |  |
| ④                | 建物名   | プール管理棟                 |  | 建物保有状況   | 所有           |  | 主構造  | RC 造 |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 2003 年       |  | 耐震診断 | -    |  |
|                  | 延べ床面積 | 131.00 m <sup>2</sup>  |  | 建築費・取得金額 | 14,540 千円    |  | 耐震補強 | -    |  |
| ⑤                | 建物名   | プール機械室棟                |  | 建物保有状況   | 所有           |  | 主構造  | RC 造 |  |
|                  | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>      |  | 竣工年      | 2003 年       |  | 耐震診断 | -    |  |

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

|   |       |                       |          |           |      |      |      |
|---|-------|-----------------------|----------|-----------|------|------|------|
|   | 延べ床面積 | 38.00 m <sup>2</sup>  | 建築費・取得金額 | 24,110 千円 | 耐震補強 | -    |      |
| ⑥ | 建物名   | 部室棟                   |          | 建物保有状況    | 所有   | 主構造  | RC 造 |
|   | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>     | 竣工年      | 2003 年    |      | 耐震診断 | -    |
|   | 延べ床面積 | 118.00 m <sup>2</sup> | 建築費・取得金額 | 32,590 千円 |      | 耐震補強 | -    |
| ⑦ | 建物名   | 体育小屋                  |          | 建物保有状況    | 所有   | 主構造  | RC 造 |
|   | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>     | 竣工年      | 2003 年    |      | 耐震診断 | -    |
|   | 延べ床面積 | 93.00 m <sup>2</sup>  | 建築費・取得金額 | 25,110 千円 |      | 耐震補強 | -    |
| ⑧ | 建物名   | 体育小屋                  |          | 建物保有状況    | 所有   | 主構造  | RC 造 |
|   | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>     | 竣工年      | 2003 年    |      | 耐震診断 | -    |
|   | 延べ床面積 | 41.00 m <sup>2</sup>  | 建築費・取得金額 | 11,420 千円 |      | 耐震補強 | -    |
| ⑨ | 建物名   | 車庫                    |          | 建物保有状況    | 所有   | 主構造  | RC 造 |
|   | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>     | 竣工年      | 2003 年    |      | 耐震診断 | -    |
|   | 延べ床面積 | 77.00 m <sup>2</sup>  | 建築費・取得金額 | 16,030 千円 |      | 耐震補強 | -    |
| ⑩ | 建物名   | プロパン庫・器具庫             |          | 建物保有状況    | 所有   | 主構造  | RC 造 |
|   | 建築面積  | 不明 m <sup>2</sup>     | 竣工年      | 2003 年    |      | 耐震診断 | -    |
|   | 延べ床面積 | 26.00 m <sup>2</sup>  | 建築費・取得金額 | 7,228 千円  |      | 耐震補強 | -    |

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物