


### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	68	施設分類	保健・福祉・子育て支援施設			細分類	保育園		
施設名	いぬかい保育園					所管部局	保健福祉部		
						所管課	子育て支援課		
所在地	上石川 1527-5		地区名	北犬飼		財産区分	行政	運営方式	直営
設置目的	保育所								
根拠法令等	鹿沼市保育所条例								
主な利用対象	未就学児			関係計画	保育園整備計画				
主な事業	保育								
	-								
	-								
総延べ床面積	391.64 m <sup>2</sup>		建物数	6		複合化状況	単独		
敷地面積	1549.00 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有		避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	平成 28 年度末に廃園		
	5 人	1 人	0 人	9 人	2 人	0 人			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-		容積率	-	防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	保育室		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	309.52 m <sup>2</sup>	竣工年	1966 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	309.52 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		39,800 千円	耐震補強	未実施
②	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	13.36 m <sup>2</sup>	竣工年	1966 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	13.36 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		600 千円	耐震補強	未実施
③	建物名	ポンプ小屋		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	6.60 m <sup>2</sup>	竣工年	1966 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	6.60 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		396 千円	耐震補強	未実施
④	建物名	保育室		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	47.85 m <sup>2</sup>	竣工年	1968 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	47.85 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		1,810 千円	耐震補強	未実施
⑤	建物名	浴室		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	3.30 m <sup>2</sup>	竣工年	1972 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	3.30 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		314 千円	耐震補強	未実施

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

	建物名	公仕室		建物保有状況	所有	主構造	木造
⑥	建築面積	11.01 m <sup>2</sup>	竣工年		1975 年	耐震診断	未実施
	延べ床面積	11.01 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		991 千円	耐震補強	未実施

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物