

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	76	施設分類	保健・福祉・子育て支援施設			細分類	子育て支援施設		
施設名	菊沢東小学校学童保育館					所管部局	保健福祉部		
						所管課	子育て支援課		
所在地	仁神堂町 530-9	地区名	菊沢	財産区分	行政	運営方式	包括委託		
設置目的	子ども子育て支援法第 59 条第 5 項								
根拠法令等	鹿沼市学童保育館条例								
主な利用対象	小学生			関係計画	鹿沼市子ども・子育て支援事業計画				
主な事業	学童保育								
	-								
総延べ床面積	100.20 m ²		建物数	1	複合化状況	併設			
敷地面積	17740.00 m ²		土地保有状況	所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員		嘱託職員		臨時職員				備考欄
					一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	
	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	菊沢東学童保育館		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	100.20 m ²	竣工年	2007 年		耐震診断	-
	延べ床面積	100.20 m ²	建築費・取得金額	14,123 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物