

鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------|---------------|---------|--|-------|---------|----|--|--|
| 施設 ID | 306 | 施設分類 | 保健・福祉・子育て支援施設 | | | 細分類 | その他福祉施設 | | | |
| 施設名 | 鹿沼地区休日夜間急患診療所・鹿沼地区休日急患歯科診療所 | | | | 所管部局 | 保健福祉部 | | | | |
| | | | | | 所管課 | 健康課 | | | | |
| 所在地 | 貝島町 5027-5 | | 地区名 | 鹿沼 | 財産区分 | 行政 | 運営方式 | 直営 | | |
| 設置目的 | 一次救急医療施設 | | | |  | | | | | |
| 根拠法令等 | 鹿沼市医科歯科急患診療施設条例 | | | | | | | | | |
| 主な利用対象 | 市民 | | | 関係計画 | - | | | | | |
| 主な事業 | 休日夜間の一次救急医療 | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| 総延べ床面積 | 256.75 m ² | | 建物数 | 2 | 複合化状況 | 単独 | | | | |
| 敷地面積 | 1010.29 m ² | | 土地保有状況 | 所有 | | 避難所指定 | × | | | |
| 市職員配置状況 | 正職員 | 嘱託職員 | 臨時職員 | | | | 備考欄 | | | |
| | | | 一般事務補助 | 保育士・保健師 | 看護師・調理員 | 作業員 | | | | |
| | 0 人 | 0 人 | 4 人 | 0 人 | 9 人 | 0 人 | | | | |
| 用途指定区域 | 第一種住居地域 | | 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 | 防火指定 | - | | |

| II ストック (建物基礎情報) | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|----------|------------|----|------|--------|
| ① | 建物名 | 診療所 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | 木造 |
| | 建築面積 | 264.99 m ² | 竣工年 | 2015 年 | | 耐震診断 | 不要 |
| | 延べ床面積 | 253.40 m ² | 建築費・取得金額 | 118,503 千円 | | 耐震補強 | 不要 |
| ② | 建物名 | 機械室 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | 軽量 S 造 |
| | 建築面積 | 3.35 m ² | 竣工年 | 2015 年 | | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 3.35 m ² | 建築費・取得金額 | 1,497 千円 | | 耐震補強 | - |

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物
耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物