

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	118	施設分類	文化・芸術・スポーツ施設			細分類	スポーツ施設			
施設名	鹿沼市総合体育館					所管部局	教育委員会			
						所管課	スポーツ振興課			
所在地	下石川 694-1		地区名	北犬飼	財産区分	行政	運営方式	指定管理者 (使用料)		
設置目的	都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資する (都市公園法)									
根拠法令等	鹿沼市都市公園条例									
主な利用対象	市民			関係計画	スポーツ施設整備計画					
主な事業	体育施設の貸付									
	-									
	-									
総延べ床面積	9605.47 m ²		建物数	1	複合化状況	単独				
敷地面積	9605.47 m ²		土地保有状況		所有	避難所指定	×			
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員				
	7人	1人	0人	0人	0人	0人				
用途指定区域	準工業地域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-		

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	体育館		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	9605.47 m ²	竣工年	1998年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	9605.47 m ²	建築費・取得金額	3,589,000千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」: 新耐震基準 (建築年が昭和 57 年以後) であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」: 旧耐震基準 (建築年が昭和 56 年以前) だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」: 旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」: 旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」: 文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」: 新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」: 旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」: 耐震補強が実施済の建物
 「未実施」: 耐震補強が必要であるが、未実施の建物