

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	120	施設分類	文化・芸術・スポーツ施設			細分類	スポーツ施設		
施設名	北犬飼体育館					所管部局	教育委員会		
						所管課	スポーツ振興課		
所在地	上石川 1465-4		地区名	北犬飼	財産区分	行政	運営方式	指定管理者 (使用料)	
設置目的	スポーツの普及振興を図り、併せて市民の健康と体力の増進に資する								
根拠法令等	鹿沼市体育館条例								
主な利用対象	市民			関係計画	スポーツ施設整備計画				
主な事業	体育施設の貸付								
	-								
	-								
総延べ床面積	708.60 m ²		建物数	1	複合化状況	併設			
敷地面積	1000.00 m ²		土地保有状況	所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	職業訓練センターと併設		
			0人	0人	0人	0人			
用途指定区域	準工業地域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	体育館		建物保有状況	所有	主構造	SRC 造
	建築面積	708.60 m ²	竣工年	1975 年		耐震診断	対象外
	延べ床面積	708.60 m ²	建築費・取得金額	63,720 千円		耐震補強	不要

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物