

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	128	施設分類	文化・芸術・スポーツ施設			細分類	スポーツ施設		
施設名	海洋センター					所管部局	教育委員会		
						所管課	スポーツ振興課		
所在地	口栗野 1923-1		地区名	栗野	財産区分	行政	運営方式	指定管理者 (使用料)	
設置目的	海洋性スポーツ及びレクリエーションを通じて、市民の健康及び健全な心身の発達を図る								
根拠法令等	鹿沼市栗野 B & G 海洋センター条例								
主な利用対象	市民			関係計画	スポーツ施設整備計画				
主な事業	体育施設の貸付								
	-								
	-								
総延べ床面積	958.00 m <sup>2</sup>		建物数	1	複合化状況	単独			
敷地面積	3026.00 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有	避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員			
	0人	0人	0人	0人	0人	0人			
用途指定区域	非線引き区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	上屋付プール		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	958.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1984 年		耐震診断	-
	延べ床面積	958.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	205,010 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物