

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	130	施設分類	文化・芸術・スポーツ施設			細分類	スポーツ施設		
施設名	北半田プール				所管部局	教育委員会			
					所管課	スポーツ振興課			
所在地	北半田 533		地区名	清洲	財産区分	行政	運営方式	直営	
設置目的	市民の体育の向上を図る								
根拠法令等	鹿沼市栗野プール条例								
主な利用対象	市民			関係計画	スポーツ施設整備計画				
主な事業	体育施設の貸付								
	-								
総延べ床面積	110.00 m ²		建物数	1	複合化状況	単独			
敷地面積	110.00 m ²		土地保有状況	所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員			
	0人	0人	0人	0人	0人	0人			
用途指定区域	非線引き区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	管理棟		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	110.00 m ²	竣工年	1981年		耐震診断	対象外
	延べ床面積	110.00 m ²	建築費・取得金額	17,380千円		耐震補強	不要

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物