

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I スtock (施設基礎情報)										
施設 ID	139	施設分類	文化・芸術・スポーツ施設			細分類	スポーツ施設			
施設名	出会いの森総合公園					所管部局	都市建設部			
						所管課	土木課			
所在地	酒野谷 1335-3		地区名	東大芦	財産区分	行政	運営方式	指定管理者 (利用料金)		
設置目的	アウトドアスポーツの拠点整備									
根拠法令等	鹿沼市都市公園条例									
主な利用対象	市民			関係計画	公園施設長寿命化計画					
主な事業	公園維持管理									
	都市公園整備事業									
	-									
総延べ床面積	1990.72 m <sup>2</sup>		建物数	9	複合化状況	単独				
敷地面積	99000.00 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有	避難所指定	×			
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員				
	0人	0人	0人	0人	0人	0人				
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-		

II スtock (建物基礎情報)									
①	建物名	管理棟			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	不明 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	331.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		51,305千円		耐震補強	-	
②	建物名	スポーツ広場便トイレ			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	70.00 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	47.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		16,690千円		耐震補強	-	
③	建物名	トイレ A 棟			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	63.70 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	45.50 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		14,910千円		耐震補強	-	
④	建物名	トイレ B 棟			建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	94.00 m <sup>2</sup>	竣工年		2000年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	70.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		12,600千円		耐震補強	-	
⑤	建物名	洗い場 A 棟			建物保有状況	所有	主構造	RC造	

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

	建築面積	70.10 m <sup>2</sup>	竣工年	2000 年	耐震診断	実施済	
	延べ床面積	70.10 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	12,600 千円	耐震補強	-	
⑥	建物名	洗い場 B 棟		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	77.00 m <sup>2</sup>	竣工年	2000 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	77.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	12,490 千円		耐震補強	-
⑦	建物名	ゲートボール場屋根		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	1327.00 m <sup>2</sup>	竣工年	2000 年		耐震診断	-
	延べ床面積	1327.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	49,140 千円		耐震補強	-
⑧	建物名	四阿 1		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	11.56 m <sup>2</sup>	竣工年	2000 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	11.56 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	694 千円		耐震補強	-
⑨	建物名	四阿 2		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	11.56 m <sup>2</sup>	竣工年	2000 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	11.56 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	694 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物