


## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	198	施設分類	庁舎・消防施設			細分類	消防施設			
施設名	第 2 分団第 4 部仁神堂コミュニティ消防センター				所管部局	消防本部				
					所管課	地域消防課				
所在地	仁神堂町 519-2		地区名	菊沢		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	消防団車庫									
根拠法令等	鹿沼市消防団の組織等に関する規則									
主な利用対象	消防団員			関係計画	消防団組織再編計画					
主な事業	火災鎮圧、予防及び警戒									
	救助に関する業務									
	地震風水害等の災害の予防、警戒及び避難誘導									
総延べ床面積	72.04 m <sup>2</sup>		建物数	1		複合化状況	単独			
敷地面積	412.51 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員				
	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人				
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-		容積率	-		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)								
①	建物名	第 2 分団第 4 部仁神堂コミュニティ消防センター			建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	45.25 m <sup>2</sup>	竣工年		2011 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	72.04 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額		15,225 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物