

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	244	施設分類	庁舎・消防施設			細分類	消防施設		
施設名	消防団第 13 分団第 3 部第 2 班車庫(解体済)					所管部局	消防本部		
						所管課	地域消防課		
所在地	上永野 1978		地区名	永野		財産区分		運営方式	その他
設置目的	-								
根拠法令等									
主な利用対象	-			関係計画	-				
主な事業	-								
	-								
	-								
	-								
総延べ床面積	0.00 m ²		建物数	1		複合化状況	単独		
敷地面積	0.00 m ²		土地保有状況			その他	避難所指定	×	
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員			
	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1		
用途指定区域	無指定		建ぺい率	-		容積率	-	防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)								
①	建物名	第 1 3 分団第 3 部第 2 班上永野車庫(解体)		建物保有状況	その他	主構造	軽量 S 造	
	建築面積	0.00 m ²		竣工年	1994 年		耐震診断	-
	延べ床面積	0.00 m ²		建築費・取得金額	6,508 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物
耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物