

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) |                       |      |         |  |           |       |       |   |  |
|-----------------|-----------------------|------|---------|--|-----------|-------|-------|---|--|
| 施設 ID           | 247                   | 施設分類 | 庁舎・消防施設 |  |           | 細分類   | 消防施設  |   |  |
| 施設名             | 第 14 分団第 3 部北半田車庫     |      |         |  |           | 所管部局  | 消防本部  |   |  |
|                 |                       |      |         |  |           | 所管課   | 地域消防課 |   |  |
| 所在地             | 北半田 1511-3            | 地区名  | 清洲      | 財産区分   | 行政        | 運営方式  | その他   |   |  |
| 設置目的            | 消防団車庫                 |      |         |  |           |       |       |   |  |
| 根拠法令等           | 鹿沼市消防団の組織等に関する規則      |      |         |  |           |       |       |   |  |
| 主な利用対象          | 消防団員                  |      |         | 関係計画   | 消防団組織再編計画 |       |       |   |  |
| 主な事業            | 火災鎮圧、予防及び警戒           |      |         |  |           |       |       |   |  |
|                 | 救助に関する業務              |      |         |  |           |       |       |   |  |
|                 | 地震風水害等の災害の予防、警戒及び避難誘導 |      |         |  |           |       |       |   |  |
| 総延べ床面積          | 72.31 m <sup>2</sup>  |      | 建物数     | 1  | 複合化状況     | 単独    |       |   |  |
| 敷地面積            | 250.94 m <sup>2</sup> |      | 土地保有状況  |  | 所有        | 避難所指定 | ×     |   |  |
| 市職員配置状況         | 正職員                   | 嘱託職員 | 臨時職員    |  |           |       | 備考欄   |   |  |
|                 |                       |      | 一般事務補助  | 保育士・保健師  | 看護師・調理員   | 作業員   |       |   |  |
|                 | 0 人                   | 0 人  | 0 人     | 0 人  | 0 人       | 0 人   |       |   |  |
| 用途指定区域          | 非線引き区域                |      | 建ぺい率    | -  | 容積率       | -     | 防火指定  | - |  |

| II ストック (建物基礎情報) |       |                      |          |        |          |      |     |
|------------------|-------|----------------------|----------|--------|----------|------|-----|
| ①                | 建物名   | 第 1 4 分団第 3 部北半田車庫   |          | 建物保有状況 | 所有       | 主構造  | S 造 |
|                  | 建築面積  | 42.81 m <sup>2</sup> | 竣工年      | 2000 年 |          | 耐震診断 | 実施済 |
|                  | 延べ床面積 | 72.31 m <sup>2</sup> | 建築費・取得金額 |        | 9,293 千円 | 耐震補強 | -   |

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物