

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	289	施設分類	上下水・供給処理施設			細分類	上水道施設		
施設名	清洲第 2 浄水場				所管部局	水道部			
					所管課	水道施設課			
所在地	北半田 218-3・4		地区名	清洲	財産区分	行政	運営方式	直営	
設置目的	水道水の供給								
根拠法令等	水道法								
主な利用対象	水道利用者			関係計画	水道事業統合基本計画				
主な事業	水道施設の更新と充実								
	クリプトスポリジウムなどの病原性原虫対策								
	-								
総延べ床面積	67.00 m ²		建物数	1	複合化状況	単独			
敷地面積	6612.00 m ²		土地保有状況	所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄		
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員			
	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人			
用途指定区域	非線引き区域		建ぺい率	-	容積率	-	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	管理棟		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	67.00 m ²	竣工年	1990 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	67.00 m ²	建築費・取得金額	6,596 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物
 耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物