

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	290	施設分類	上下水・供給処理施設			細分類	下水道施設			
施設名	黒川終末処理場					所管部局	環境部			
						所管課	下水道施設課			
所在地	上殿町 673-1		地区名	北押原		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	汚水処理									
根拠法令等	下水道法									
主な利用対象	区域内受益者			関係計画	鹿沼市環境基本計画					
主な事業	汚水処理									
	汚泥処理									
	-									
総延べ床面積	7663.75 m <sup>2</sup>		建物数	12		複合化状況	単独			
敷地面積	80000.00 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	日常管理委託			
			2人	1人	1人	0人	0人	0人		
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-		容積率	-		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)									
①	建物名	管理棟		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	1368.13 m <sup>2</sup>	竣工年	1976年		耐震診断	実施済		
	延べ床面積	3936.33 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	231,889千円		耐震補強	実施済		
②	建物名	用水機械室		建物保有状況	所有		主構造	S造	
	建築面積	118.14 m <sup>2</sup>	竣工年	1976年		耐震診断	未実施		
	延べ床面積	118.14 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	20,000千円		耐震補強	未実施		
③	建物名	滅菌棟		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	132.05 m <sup>2</sup>	竣工年	1975年		耐震診断	未実施		
	延べ床面積	132.05 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	20,468千円		耐震補強	未実施		
④	建物名	第二ポンプ棟		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	259.90 m <sup>2</sup>	竣工年	1985年		耐震診断	-		
	延べ床面積	466.58 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	47,180千円		耐震補強	-		
⑤	建物名	水処理電気室		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	113.67 m <sup>2</sup>	竣工年	1997年		耐震診断	-		

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	113.67 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	16,884 千円	耐震補強	-	
⑥	建物名	水処理 5 系 階段棟		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	47.65 m <sup>2</sup>	竣工年	2004 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	47.65 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	9,715 千円		耐震補強	-
⑦	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	CB 造
	建築面積	19.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1976 年		耐震診断	対象外
	延べ床面積	19.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	1,330 千円		耐震補強	不要
⑧	建物名	汚泥棟		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	798.16 m <sup>2</sup>	竣工年	1975 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	1833.78 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	187,687 千円		耐震補強	未実施
⑨	建物名	1・2号消化槽機械室		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	38.12 m <sup>2</sup>	竣工年	1976 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	38.12 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	5,909 千円		耐震補強	未実施
⑩	建物名	3・4号消化槽機械室		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	43.67 m <sup>2</sup>	竣工年	1996 年		耐震診断	-
	延べ床面積	43.67 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	6,705 千円		耐震補強	-
⑪	建物名	機械濃縮棟		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	470.73 m <sup>2</sup>	竣工年	2001 年		耐震診断	-
	延べ床面積	688.70 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	150,663 千円		耐震補強	-
⑫	建物名	5号消化槽機械棟		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	90.92 m <sup>2</sup>	竣工年	2008 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	226.06 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	35,859 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物