

## 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	50	施設分類	学校教育系施設			細分類	中学校			
施設名	北犬飼中学校					所管部局	教育委員会			
						所管課	教育総務課			
所在地	上石川 1573		地区名	北犬飼		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設									
根拠法令等	学校教育法									
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画					
主な事業	中学校の整備									
	学校施設の耐震化の推進									
	校舎等施設整備の整備充実									
総延べ床面積	5641.00 m <sup>2</sup>		建物数	14		複合化状況	単独			
敷地面積	33008.00 m <sup>2</sup>		土地保有状況		所有		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	嘱託職員	臨時職員				備考欄			
			一般事務補助	保育士・保健師	看護師・調理員	作業員	市職員（保育士・保健師）欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す			
	0人	0人	1人	2人	0人	0人				
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-		容積率	-		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)										
①	建物名	校舎			建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	387.00 m <sup>2</sup>		竣工年	1974年		耐震診断	実施済		
	延べ床面積	773.00 m <sup>2</sup>		建築費・取得金額	61,110千円		耐震補強	実施済		
②	建物名	校舎			建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	191.00 m <sup>2</sup>		竣工年	1982年		耐震診断	実施済		
	延べ床面積	381.00 m <sup>2</sup>		建築費・取得金額	51,530千円		耐震補強	実施済		
③	建物名	校舎			建物保有状況	所有		主構造	S造	
	建築面積	113.00 m <sup>2</sup>		竣工年	1974年		耐震診断	実施済		
	延べ床面積	113.00 m <sup>2</sup>		建築費・取得金額	7,250千円		耐震補強	実施済		
④	建物名	校舎			建物保有状況	所有		主構造	PC造	
	建築面積	231.00 m <sup>2</sup>		竣工年	1974年		耐震診断	実施済		
	延べ床面積	461.00 m <sup>2</sup>		建築費・取得金額	36,450千円		耐震補強	実施済		
⑤	建物名	食堂			建物保有状況	所有		主構造	S造	
	建築面積	273.00 m <sup>2</sup>		竣工年	1975年		耐震診断	実施済		
	延べ床面積	273.00 m <sup>2</sup>		建築費・取得金額	26,530千円		耐震補強	実施済		

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

⑥	建物名	調理室		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	104.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1975 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	104.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	14,880 千円		耐震補強	実施済
⑦	建物名	渡り廊下		建物保有状況	所有	主構造	PC 造
	建築面積	293.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1975 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	293.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	18,980 千円		耐震補強	未実施
⑧	建物名	昇降口		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	86.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1975 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	86.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	7,430 千円		耐震補強	実施済
⑨	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	619.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1975 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	1238.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	97,860 千円		耐震補強	実施済
⑩	建物名	2F 通路		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	69.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1975 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	69.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	4,470 千円		耐震補強	実施済
⑪	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	1044.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1985 年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	1044.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	149,151 千円		耐震補強	-
⑫	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	156.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1993 年		耐震診断	-
	延べ床面積	301.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	193,609 千円		耐震補強	-
⑬	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	244.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1993 年		耐震診断	-
	延べ床面積	487.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	100,660 千円		耐震補強	-
⑭	建物名	職員用トイレ		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	18.00 m <sup>2</sup>	竣工年	1993 年		耐震診断	-
	延べ床面積	18.00 m <sup>2</sup>	建築費・取得金額	11,124 千円		耐震補強	-

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

施設 ID	50	施設分類	学校教育系施設	細分類	中学校
施設名	北犬飼中学校			所管部局	教育委員会
				所管課	教育総務課

Ⅲ コスト				(単位：円)		会計区分	普通
施設維持管理費				事業運営費			
歳出		歳入		歳出		歳入	
人件費※	3,082,500	使用料	0	人件費※	3,082,500	国県支出金	0
燃料費	451,162	国県支出金	0	事業経費	0	その他	0
光熱水費	3,501,673	その他	0				
修繕費	715,810						
火災保険料	52,564						
建物管理委託料	698,506						
指定管理委託料	0						
使用料及び賃借料	0						
負担金	0						
その他	0						
小計	8,502,215	小計	0	小計	3,082,500	小計	0

※常駐職員の人件費総額を施設維持管理費と事業運営費で 1/2 で按分。

Ⅳ サービス (学校用)									
部屋数			プールの有無	校庭面積	20,483 m <sup>2</sup>	児童・生徒数	252 人	学級数	12
普通教室	特別教室	その他							
13	10	1	○						

■分析					
項目		金額	偏差値・順位		
			全体	施設分類別 学校教育系施設	細分類別 中学校
共通	延べ床面積当たり総コスト	2,054 円	46.78 163/309	47.17 28/43	55.22 3/10
	延べ床面積当たり維持管理費	1,507 円	47.11 150/309	47.07 28/43	56.12 3/10
学校	児童・生徒一人当たり総コスト	45,971 円	【備考】		
	1 学級当たり総コスト	965,393 円			
	児童・生徒一人当たり維持管理費	33,739 円			
	1 学級当たり維持管理費	708,518 円			