

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設ID	23	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校		
施設名	北小学校				所管部局	教育委員会			
					所管課	教育総務課			
所在地	泉町 2457		地区名	鹿沼	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設								
根拠法令等	学校教育法								
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画				
主な事業	小学校の整備								
	校舎等施設整備の整備充実								
総延べ床面積	3503.62 m ²		建物数	15	複合化状況		単独		
敷地面積	19483.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	○	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	0人	0人	0人	0人	1人	4人			
用途指定区域	第一種住居地域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)							
①	建物名	校舎(北棟)		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	974.67 m ²	竣工年		1935年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	1903.79 m ²	建築費・取得金額		294,640千円	耐震補強	実施済
②	建物名	校舎(北棟)		建物保有状況	0	主構造	0
	建築面積	0 m ²	竣工年		0年	耐震診断	0
	延べ床面積	0 m ²	建築費・取得金額		0千円	耐震補強	0
③	建物名	0		建物保有状況	0	主構造	0
	建築面積	0 m ²	竣工年		0年	耐震診断	0
	延べ床面積	0 m ²	建築費・取得金額		0千円	耐震補強	0
④	建物名	体育館		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	796 m ²	竣工年		1975年	耐震診断	実施済
	延べ床面積	796 m ²	建築費・取得金額		63680千円	耐震補強	実施済
⑤	建物名	体育館		建物保有状況	0	主構造	0
	建築面積	0 m ²	竣工年		0年	耐震診断	0
	延べ床面積	0 m ²	建築費・取得金額		0千円	耐震補強	0

鹿沼市公共施設運営状況 個票

⑥	建物名	体育倉庫		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	38.88 m ²	竣工年	1975年		耐震診断	-
	延べ床面積	38.88 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	不要
⑦	建物名	プール附属棟		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	120 m ²	竣工年	1959年		耐震診断	-
	延べ床面積	120 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	不要
⑧	建物名	倉庫		建物保有状況	0	主構造	0
	建築面積	0 m ²	竣工年	0年		耐震診断	0
	延べ床面積	0 m ²	建築費・取得金額		0千円	耐震補強	0
⑨	建物名	一輪車置場		建物保有状況	0	主構造	0
	建築面積	0 m ²	竣工年	0年		耐震診断	0
	延べ床面積	38.88 m ²	建築費・取得金額		0千円	耐震補強	0
⑩	建物名	石油保管庫		建物保有状況	0	主構造	0
	建築面積	0 m ²	竣工年	0年		耐震診断	0
	延べ床面積	0 m ²	建築費・取得金額		0千円	耐震補強	0
⑪	建物名	ポンプ室		建物保有状況	所有	主構造	CB造
	建築面積	9 m ²	竣工年	1992年		耐震診断	-
	延べ床面積	9 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	-
⑫	建物名	校舎(西棟)		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	223.51 m ²	竣工年	2019年		耐震診断	-
	延べ床面積	369.87 m ²	建築費・取得金額		162877千円	耐震補強	-
⑬	建物名	北側中央便所		建物保有状況	所有	主構造	RC造
	建築面積	93.84 m ²	竣工年	2021年		耐震診断	-
	延べ床面積	158.82 m ²	建築費・取得金額		78203千円	耐震補強	-
⑭	建物名	中央廊下		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	46.6 m ²	竣工年	2021年		耐震診断	-
	延べ床面積	46.6 m ²	建築費・取得金額		20532千円	耐震補強	-
⑮	建物名	給食搬入口		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	31.5 m ²	竣工年	2021年		耐震診断	-
	延べ床面積	31.5 m ²	建築費・取得金額		5055千円	耐震補強	-
⑯	建物名	開放施設(トイレ)		建物保有状況	所有	主構造	S造
	建築面積	29.16 m ²	竣工年	2021年		耐震診断	-
	延べ床面積	29.16 m ²	建築費・取得金額		16949千円	耐震補強	-

※耐震診断…「-」: 新耐震基準(建築年が昭和57年以後)であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」: 旧耐震基準(建築年が昭和56年以前)だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」: 旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」: 旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
「対象外」: 文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物
耐震補強…「-」: 新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」: 旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」: 耐震補強が実施済の建物
「未実施」: 耐震補強が必要であるが、未実施の建物