

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)									
施設 ID	24	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校		
施設名	菊沢東小学校				所管部局	教育委員会			
					所管課	教育総務課			
所在地	仁神堂町 530		地区名	菊沢	財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設								
根拠法令等	学校教育法								
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画				
主な事業	小学校の整備								
	校舎等施設整備の整備充実								
総延べ床面積	5698.00 m ²		建物数	9	複合化状況		単独		
敷地面積	17740.00 m ²		土地保有状況		所有		避難所指定	○	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す 菊沢東小学校学童保育館と併設		
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)			
	0人	0人	0人	0人	1人	3人			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	60	容積率	200	防火指定	-	

II ストック (建物基礎情報)								
①	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造	RC造	
	建築面積	1384.64 m ²	竣工年		1977年		耐震診断	実施済
	延べ床面積	3704.00 m ²	建築費・取得金額		323,600千円		耐震補強	実施済
②	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	1592.48 m ²	竣工年		2005年		耐震診断	-
	延べ床面積	1572 m ²	建築費・取得金額		345439千円		耐震補強	-
③	建物名	武道場		建物保有状況	所有	主構造	木造	
	建築面積	不明 m ²	竣工年		1989年		耐震診断	-
	延べ床面積	255 m ²	建築費・取得金額		38600千円		耐震補強	-
④	建物名	開放施設		建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	41 m ²	竣工年		1979年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	41 m ²	建築費・取得金額		3940千円		耐震補強	未実施
⑤	建物名	体育小屋		建物保有状況	所有	主構造	S造	
	建築面積	42 m ²	竣工年		2008年		耐震診断	-
	延べ床面積	42 m ²	建築費・取得金額		1770千円		耐震補強	-

鹿沼市公共施設運営状況 個票

⑥	建物名	更衣室プール		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	48 m ²	竣工年	2005 年		耐震診断	-
	延べ床面積	48 m ²	建築費・取得金額		9607 千円	耐震補強	-
⑦	建物名	プール機械室		建物保有状況	所有	主構造	木造
	建築面積	14 m ²	竣工年	1977 年		耐震診断	-
	延べ床面積	14 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	-
⑧	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造	S 造
	建築面積	10 m ²	竣工年	1996 年		耐震診断	-
	延べ床面積	10 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	-
⑨	建物名	ポンプ室		建物保有状況	所有	主構造	RC 造
	建築面積	12 m ²	竣工年	1977 年		耐震診断	未実施
	延べ床面積	48 m ²	建築費・取得金額		不明千円	耐震補強	未実施

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和 57 年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和 56 年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物

「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物

「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物