

鹿沼市公共施設運営状況 個票

I スtock (施設基礎情報)										
施設ID	29	施設分類	学校教育系施設			細分類	小学校			
施設名	さつきが丘小学校					所管部局	教育委員会			
						所管課	教育総務課			
所在地	茂呂 1086-5		地区名	北犬飼		財産区分	行政	運営方式	その他	
設置目的	義務教育施設									
根拠法令等	学校教育法									
主な利用対象	市民			関係計画	小中学校適正配置等基本計画					
主な事業	小学校の整備									
	校舎等施設整備の整備充実									
総延べ床面積	7849.00 m ²		建物数	17		複合化状況		単独		
敷地面積	26487.00 m ²		土地保有状況		所有			避難所指定	○	
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す			
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)				
	1人	0人	0人	0人	0人	4人				
用途指定区域	第二種住居地域・調整区域		建ぺい率	60		容積率	200		防火指定	-

II スtock (建物基礎情報)									
①	建物名	校舎		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	558.00 m ²		竣工年	1975年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	1673.00 m ²		建築費・取得金額	153,980千円		耐震補強	実施済	
②	建物名	校舎		建物保有状況	所有		主構造	S造	
	建築面積	32 m ²		竣工年	1985年		耐震診断	-	
	延べ床面積	32 m ²		建築費・取得金額	3200千円		耐震補強	-	
③	建物名	校舎		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	452 m ²		竣工年	1978年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	1355 m ²		建築費・取得金額	328800千円		耐震補強	実施済	
④	建物名	校舎		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	838 m ²		竣工年	1976年		耐震診断	実施済	
	延べ床面積	1675 m ²		建築費・取得金額	157030千円		耐震補強	実施済	
⑤	建物名	校舎		建物保有状況	所有		主構造	RC造	
	建築面積	331 m ²		竣工年	1978年		耐震診断	実施済	

鹿沼市公共施設運営状況 個票

	延べ床面積	661 m ²	建築費・取得金額	69380 千円	耐震補強	実施済
⑥	建物名	校舎		建物保有状況	所有	主構造 RC 造
	建築面積	390 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	1169 m ²	建築費・取得金額	122180 千円		耐震補強 実施済
⑦	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	853 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	853 m ²	建築費・取得金額	82250 千円		耐震補強 実施済
⑧	建物名	屋内運動場 (クラブハウス)		建物保有状況	所有	主構造 RC 造
	建築面積	130 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 実施済
	延べ床面積	130 m ²	建築費・取得金額	11040 千円		耐震補強 実施済
⑨	建物名	屋外トイレ		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	22 m ²	竣工年	2002 年		耐震診断 -
	延べ床面積	1169 m ²	建築費・取得金額	5640 千円		耐震補強 -
⑩	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	19 m ²	竣工年	1976 年		耐震診断 -
	延べ床面積	19 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑪	建物名	体育小屋		建物保有状況	所有	主構造 木造
	建築面積	19 m ²	竣工年	1980 年		耐震診断 -
	延べ床面積	19 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑫	建物名	渡り廊下		建物保有状況	所有	主構造 RC 造
	建築面積	41 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 -
	延べ床面積	41 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑬	建物名	倉庫		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	34 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 -
	延べ床面積	34 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑭	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	8 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 -
	延べ床面積	8 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑮	建物名	屋内運動場		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	93 m ²	竣工年	1978 年		耐震診断 -
	延べ床面積	93 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 -
⑯	建物名	プール付属室		建物保有状況	所有	主構造 S 造
	建築面積	50 m ²	竣工年	1975 年		耐震診断 未実施
	延べ床面積	50 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 不要
⑰	建物名	プール機械室		建物保有状況	所有	主構造 CB 造
	建築面積	15 m ²	竣工年	1996 年		耐震診断 未実施
	延べ床面積	15 m ²	建築費・取得金額	不明千円		耐震補強 不要

※耐震診断…「-」: 新耐震基準 (建築年が昭和 57 年以後) であるため、耐震診断が対象外の建物
 「不要」: 旧耐震基準 (建築年が昭和 56 年以前) だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
 「実施済」: 旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
 「未実施」: 旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物
 「対象外」: 文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

鹿沼市公共施設運営状況 個票

- 耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物
「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物
「実施済」：耐震補強が実施済の建物
「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物