


鹿沼市公共施設運営状況 個票

| I ストック (施設基礎情報) | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------|---------|----------|--|--------------|--|-----|--|
| 施設ID | 43 | 施設分類 | 学校教育系施設 | | | 細分類 | 小学校 | | |
| 施設名 | 清洲第2小学校 | | | | 所管部局 | 教育委員会 | | | |
| | | | | | 所管課 | 教育総務課 | | | |
| 所在地 | 北半田 1515 | | 地区名 | 清洲 | 財産区分 | 行政 | 運営方式 | その他 | |
| 設置目的 | 義務教育施設 | | | |  | | | | |
| 根拠法令等 | 学校教育法 | | | | | | | | |
| 主な利用対象 | 市民 | | | 関係計画 | 小中学校適正配置等基本計画 | | | | |
| 主な事業 | 小学校の整備 | | | | | | | | |
| | 校舎等施設整備の整備充実 | | | | | | | | |
| 総延べ床面積 | 2100.90 m ² | | 建物数 | 4 | 複合化状況 | | 単独 | | |
| 敷地面積 | 13219.00 m ² | | 土地保有状況 | | 所有 | | 避難所指定 | ○ | |
| 市職員配置状況 | 正職員 | 短時間再任用 | 再任用フル | 会計年度任用職員 | | | 備考欄 市職員(保育士・保健師)欄の数値は非常勤講師、非常勤指導助手の数を示す | | |
| | | | | フル(保育士) | パート(事務補助等) | パート(保育士・保健師) | | | |
| | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | | | |
| 用途指定区域 | 非線引き区域 | | 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 | 防火指定 | - | |

| II ストック (建物基礎情報) | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------------|----------|--------|-----------|------|-----|
| ① | 建物名 | 校舎 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | RC造 |
| | 建築面積 | 841.43 m ² | 竣工年 | | 1985年 | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 1448.20 m ² | 建築費・取得金額 | | 342,450千円 | 耐震補強 | - |
| ② | 建物名 | 屋内運動場 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | S造 |
| | 建築面積 | 569.24 m ² | 竣工年 | | 1986年 | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 561.7 m ² | 建築費・取得金額 | | 142180千円 | 耐震補強 | - |
| ③ | 建物名 | 倉庫 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | S造 |
| | 建築面積 | 26 m ² | 竣工年 | | 1985年 | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 26 m ² | 建築費・取得金額 | | 2500千円 | 耐震補強 | - |
| ④ | 建物名 | 体育倉庫 | | 建物保有状況 | 所有 | 主構造 | 木造 |
| | 建築面積 | 65 m ² | 竣工年 | | 1998年 | 耐震診断 | - |
| | 延べ床面積 | 65 m ² | 建築費・取得金額 | | 7200千円 | 耐震補強 | - |

※耐震診断…「-」: 新耐震基準(建築年が昭和57年以後)であるため、耐震診断が対象外の建物
「不要」: 旧耐震基準(建築年が昭和56年以前)だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物
「実施済」: 旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物
「未実施」: 旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物

鹿沼市公共施設運営状況 個票

「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物

「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物

「実施済」：耐震補強が実施済の建物

「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物