

### 鹿沼市公共施設運営状況 個票

I ストック (施設基礎情報)										
施設 ID	205	施設分類	庁舎・消防施設			細分類	消防施設			
施設名	(R4 解体) 旧消防団第4分団第2部車庫					所管部局	0			
						所管課	0			
所在地	下石川 301		地区名	北犬飼		財産区分	0	運営方式	その他	
設置目的	-									
根拠法令等										-
主な利用対象	-			関係計画	-					
主な事業	-									
総延べ床面積	0.00 m <sup>2</sup>		建物数	0		複合化状況	単独			
敷地面積	15.05 m <sup>2</sup>		土地保有状況		借上		避難所指定	×		
市職員配置状況	正職員	短時間再任用	再任用フル	会計年度任用職員			備考欄			
				フル(保育士)	パート(事務補助等)	パート(保育士・保健師)				
	0人	0人	0人	0人	0人	0人	1			
用途指定区域	調整区域		建ぺい率	-		容積率	-		防火指定	-

II ストック (建物基礎情報)								
①	建物名	0		建物保有状況	0	主構造	0	
	建築面積	0.00 m <sup>2</sup>		竣工年	0年		耐震診断	0
	延べ床面積	0.00 m <sup>2</sup>		建築費・取得金額	0千円		耐震補強	0

※耐震診断…「-」：新耐震基準（建築年が昭和57年以後）であるため、耐震診断が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準（建築年が昭和56年以前）だが、新耐震基準で建てられており、耐震診断が不要の建物  
 「実施済」：旧耐震基準であり、耐震診断が実施済の建物  
 「未実施」：旧耐震基準であり、耐震診断が未実施の建物  
 「対象外」：文化財等のため、耐震化計画の対象から外れる建物

耐震補強…「-」：新耐震基準であるため、耐震補強が対象外の建物  
 「不要」：旧耐震基準であるが、耐震補強が不要の建物  
 「実施済」：耐震補強が実施済の建物  
 「未実施」：耐震補強が必要であるが、未実施の建物